



**Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos  
Registro Año 2015, Monitoreo Mensual Manual. Acuífero Caimital**

N°	Nombre	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15
1	AyA Caimital 1	12,93	13,78	16,15	12,13	19,17	16,47	16,95	SIN DATO	15,94	14,56	14,01	14,37
2	AyA Caimital 2	14,6	14,87	Abejas	9,27	8,46	5,83	5,8	4,73	5,15	14,13	4,01	4,35
3	AyA Caimital 6	3,58	4,28	5,04	4,31	5,6	3,54	3,72	2,99	3,19	3,38	3,36	3,63
4	AyA Caimital 4	4,39	11,6	10,23	8,24	13,72	10,05	10,32	SIN DATO	9,23	9,78	9,46	9,68
5	CJ-17 Villa Adela	SIN DATO	SIN DATO	7,35	7,29	Línea obstruida	7,15	7,31	6,64	6,41	5,2	4,08	4,11
6	MT-279 José Campos Camacho	5,29	6,3	6,97	7,5	Seco	7,42	7,42	6,58	6,41	7,74	3,45	3,69
7	AyA Caimital 3	4,7	5,29	4,95	6,67	8,39	6,41	9,97	4,84	5,44	4,75	4,32	4,55
8	AyA Caimital 5	5,26	5,77	5,53	7,38	9,09	7,39	6,4	5,01	5,05	5,21	4,64	4,88
9	Melonera	Sin línea de aire											
10	ASADA Dulce Nombre 2	8,62	10	10,98	12,32	13,77	14,43	10,66	12,99	11,6	9,87	7,28	7,72
11	ASADA Dulce Nombre 1	14,9	16,97	11,03	12,37	25,45	22,44	20,52	25,81	16,32	9,93	7,30	7,01
12	Heiner Fajardo	7,4	8,63	9,89	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	12,29	Seco	7,82
13	Flor Fajardo	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco
14	Casa Abandonada	10,98	12,11	13	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	12,15	Seco	10,03
15	Gavina Campos Noguera	12,2	13,46	14,35	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	13,22	Seco	10,21
16	José Fernando Oriones Zúñiga	15,13	15,3	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	15,69	Seco	15,61
17	Hilda Rodríguez Villalobos	4,46	5,56	6,52	7,15	7,64	7,71	7,63	6,96	6,13	4,71	3,72	3,57
18	ASADA Gamalotal	12,71	13,69	14,47	15,41	17,32	21,7	17,86	17,27	15,51	13,54	11,75	11,39
19	Paula Pérez Carrillo	8,72	9,25	9,76	Seco	Seco	9,09	8,88	5,96	7,25	6,01	6,99	7,82
20	ASADA Caimitalito	Sin línea de aire											
21	José Mora López	3,91	4,41	4,93	5,21	7,53	10,46	5,12	3,48	3,32	3,44	3,53	3,98
22	ASADA Caimital	7,37	7,81	7,62	9,15	12,15	9,42	9,67	7,26	7,39	7,66	7,70	7,99
23	Blas Villegas	6,84	7,89	8,21	8,71	10,68	8,87	9,57	9,16	8,59	7,69	6,74	6,52
24	Rafael Quiroz Perforado	10,12	10,33	10,56	10,8	11,99	10,74	10,59	10,02	9,9	9,6	9,58	9,71
25	Rafael Quiroz Excavado	9,53	9,76	10	Seco	Seco	Seco	10,26	5,8	8,29	7,22	6,70	8,77
26	MT-266 Asdrúbal Rojas Chávez	7,4	12,32	5,09	5,61	7,68	6,12	7,59	8,04	Sin Dato	7,75	5,64	10,67
27	Walter Vásquez	6,73	7,65	7,86	8,07	10,04	8,69	9,34	Seco	Seco	8,85	7,81	7,05
28	MT-305 María de los Angeles Pérez Rodríguez	16,23	17,36	17,25	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso
29	Marcelos (Francisco García)	5,59	6,19	6,5	6,72	Sin Permiso	5,56	6,27	4,38	2,94	2,55	1,43	2,37
30	Juan López	5,99	6,48	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	6,97	7,20
31	Arnoldo Fajardo	4,86	4,87	5,03	5,02	6,74	5,03	5,67	4,87	4,97	5,45	5,24	5,45
32	MT-217 APAN	11,58	11,74	11,86	11,92	Sin línea de aire	12,01	12,55	11,85	11,68	11,56	11,00	11,85
33	MT-197 Luna y Sol 2004 S.A.	7,19	8,78	9,87	10,63	12,72	5,55	10,06	5,16	3,2	1,44	1,80	2,35
34	Antonio Vargas	8,03	8,91	9,65	10,64	13,01	11,07	10,94	8,38	5,75	6,4	5,28	5,92
35	Costeña Proyecto 2	Línea de aire obstruida											
36	Costeña Proyecto 1	19,14	14,8	SIN DATO	7,9	9,58	7,81	8,51	8,42	8,05	7,65	6,28	5,30
37	Casa Abandonada perforado	10,83	11,98	12,85	Sin línea de aire	Tapa sellada	Sin línea de aire	Sin línea de aire	Sin línea de aire	12,87	Sin línea de aire	9,23	No medir
38	ASADA Dulce Nombre 3	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
39	ASADA Gamalotal Pozo fondo	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
	FECHA DE TOMA DE DATOS	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO

DATO NIVEL DINAMICO

NOTA: LOS DATOS CORRESPONDEN AL NIVEL BAJO EL NIVEL DEL SUELO MEDIDO EN METROS (m)

Los datos que se facilitan en este archivo, corresponden a la información base recolectada en campo. No han sido validados por el CTI gestión de acuíferos, por tanto la Dirección de Agua no se hace responsable por la interpretación que se realice con ellos.