



**Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos  
Registro Año 2019, Monitoreo Mensual Manual. Acuífero Caimital**

N°	Nombre	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
1	AyA Caimital 1	7,1	18,66	18,55	18,54	18,59	16,4	18,1	14,92	15	14,49	16,42	10,37
2	AyA Caimital 2	10,71	6,11	15,61	8,14	14,74	14,55	13,27	13,37	5,35	7,04	7,68	8,1
3	AyA Caimital 6	Sellado	Sellado	Sellado	Sellado	Sellado	Sellado	Sellado	Sellado	Sellado	Sellado	Sellado	Sellado
4	AyA Caimital 4	11,14	6,72	12,99	13,59	13,19	9,49	8,68	9,45	8,96	8,46	8,37	3,09
5	CJ-17 Villa Adela	Línea de aire obstruida											
6	MT-279 José Campos Camacho	4,72	5,95	7,15	7,37	7,37	6,07	9,01	3,33	3,32	2,05	3,13	3,47
7	AyA Caimital 3	8,76	9,77	11,84	13,67	13,67	10,4	10,23	4,82	7,83	7,47	4,31	4,65
8	AyA Caimital 5	5,85	6,6	7,97	8,32	8,32	7	6,2	5,45	5,18	3,37	9,93	10,13
9	Melonera	Sin línea de aire											
10	ASADA Dulce Nombre 2	13,21	16,07	11,11	9,95	9,95	17,61	13,91	5,88	5,73	7,06	5,09	9,46
11	ASADA Dulce Nombre 1	7,67	9,59	11,39	12,24	12,24	10,66	8,21	7,21	9,08	4,23	5,49	5,9
12	Heiner Fajardo	6,78	8,05	10,13	SIN DATO	SIN DATO	11,42	SIN DATO	7,14	6,33	2,52	4,11	4,9
13	Flor Fajardo	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	3,65	4,63	5,37
14	Casa Abandonada	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
15	Gavina Campos Noguera	SIN DATO	11,87	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
16	José Fernando Oriones Zúñiga	15,1	15,24	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	14,22	15,11	15,05	14,42	14,75	14,92
17	Hilda Rodríguez Villalobos	6,4	4,7	5,89	6,55	6,72	5,37	4,63	3,07	2,82	0,89	1,43	2,08
18	ASADA Gamalotal	11,77	12,87	13,94	14,7	15,34	13,5	16,79	10,83	7,77	10,13	10,4	10,7
19	Paula Pérez Carrillo	8,59	9,02	9,93	SIN DATO	9	7,38	5,03	6,84	6,97	3,41	6,72	8,46
20	ASADA Caimitalito	Sin línea de aire											
21	José Mora López	3,91	4,48	5,33	5,71	6,09	4,32	3,39	4,15	3,23	2,15	3,18	3,55
22	ASADA Caimital	7,35	7,85	8,78	9,39	6,08	7,95	SIN DATO	6,46	0,39	2,23	5,99	3,52
23	Blas Villegas	5,44	6,82	8,2	8,66	8,88	7,62	6,48	5,86	5,32	2,18	3,28	4,11
24	Rafael Quiroz Perforado	14,62	10,25	10,6	10,75	10,66	10,24	9,67	9,96	9,66	8,99	9,61	9,67
25	Rafael Quiroz Excavado	9,32	10,33	9,97	SIN DATO	10,02	9,19	6,97	7,77	8,03	6,36	7,94	8,76
26	MT-266 Asdrúbal Rojas Chávez	11,6	10,27	10,48	5,93	6,12	5,43	4,96	4,16	SIN DATO	1,16	1,68	2,06
27	Walter Vásquez	SIN DATO	8,28	SIN DATO	SIN DATO	8,03	7,97	7,84	7,62	7,23	3,97	4,47	5,33
28	MT-305 María de los Ángeles Pérez Rodríguez	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso	Sin Permiso
29	Marielos (Francisco García)	5,18	5,81	6,21	6,32	5,35	4,32	4,13	3	3,34	1,6	2,19	3,63
30	Juan López	5,77	6,23	SIN DATO	SIN DATO	6,49	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	4,54	7,17	4,42
31	Arnoldo Fajardo	5,07	6,02	SIN DATO	SIN DATO	6,1	5,32	5,17	5,19	4,93	4,67	4,91	5,05
32	MT-217 APAN	11,93	12,06	13,71	12,31	12,28	12,16	12,01	12,48	11,83	10,46	11,43	11,64
33	MT-197 Luna y Sol 2004 S.A.	6,12	7,42	10,62	10,54	10,91	2,35	2,25	2,42	1,31	-0,78	1,12	2,83
34	Antonio Vargas	8,06	8,62	9,64	10,38	11,02	8,64	7,56	6,03	6,62	2,26	5,49	6,9
35	Costeña Proyecto 2	Línea de aire obstruida											
36	Costeña Proyecto 1	15,56	17,68	18,05	22,02	7,97	6,79	6,3	5,37	5,14	2,38	3,6	4,12
37	Casa Abandonada perforado	Línea de aire obstruida											
38	ASADA Dulce Nombre 3	7,39	9,98	13,07	12,44	12,12	10,1	8,73	SIN DATO	5,68	4,38	5,76	5,83
39	ASADA Gamalotal Pozo fondo	24,6	26,36	25,48	28,04	28,51	25,22	36,42	25,59	28,64	30,57	24,44	32,38
	FECHA DE TOMA DE DATOS	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO

DATO NIVEL DINAMICO

**NOTA:** LOS DATOS CORRESPONDEN AL NIVEL BAJO EL NIVEL DEL SUELO MEDIDO EN METROS (m)

*Los datos que se facilitan en este archivo, corresponden a la información base recolectada en campo. No han sido validados por el CTI gestión de acuíferos, por tanto la Dirección de Agua no se hace responsable por la interpretación que se realice con ellos.*